

Technical dates

Housing and flange	Design Material Speciale design	Roundly form Cast iron EN-GJL-250 (0.6025) or spherulitic graphite iron EN-GJS-400-15 (0.7040) or aluminum G-Al Si 10 Mg Cast steel or fabricated Stainless steel
Shaft	Design Tolerance	Shaft centering DIN 332 page 2 With keyway DIN 6885, page1 j6
	Material	C 45 (1.0503) or 42 Cr Mo 4 (1.7225)
	Speciale design	Stainless steel or chromium plated Shafts without keyway Involute spline DIN 5480
Hollow shaft	Design Tolerance	With shaft locking device H7
	Material	C 45 (1.0503)
	Speciale design	Stainless steel Involute spline DIN 5480
Gear tooth parts	Design	Spur gear Optimized for low noise and high torque
Planet gears+ sun gear	Design Material	Case-hardened and fine ground teeth 16 Mn Cr 5 (1.7131) or 17 Cr Ni Mo 6 (1.6587)
Outer gear	Design Material	slotted Spheroidal graphite iron EN-GJS-700-2 (0.7070)
	Speciale design	Speciale ratios
Connection hub to shaft	Design	form-fit with involute spline
Oil seals	Design Material	With or without dust lip DIN 3760 NBR or Viton
	Speciale design	Special oilseals, PTFE, Labyrinth oil seals
Bearings	Design	Taper roller bearings and needle bearings
	Speciale design	reinforced bearings for higher radial and axial load
Lubrication	Design Filling capacity	DIN 51502 Mineral oil according to mounting positio, see manual instruction
	Speciale design	Synthetic oil Special Oil with USDA-H1-certification for food processing Special high temperatur oil forced oil lubrication
	Speciale design	
Surface treatment	Design Color shade	Under coat RAL 9005 black
	Speciale design	Special colours and paints
Noise		approx. 75 dB(A) in 1m distance
Backlash on output shaft		1-stage max. 10 arcmin 2-stage max. 15 arcmin 3-stage max. 20 arcmin
Efficiency	Nominal torque	1-stage $\eta \approx 0,97$ 2-stage $\eta \approx 0,96$ 3-stage $\eta \approx 0,95$
Bearing life time		approx. 20 000 hours by 1500 rpm

Einsatzbedingungen

Auswahl der Getriebegrösse

How to use it

Selecting the right size

Einsatzbedingungen

Bei der Berechnung der max. geforderten Einsatzleistung P der anzutreibenden Maschine müssen folgende Einsatzbedingungen beachtet werden:

c_1 = Stossfaktor in Abhängigkeit von der Anzahl der Anläufe pro Stunde und der Betriebsdauer

c_2 = Umgebungstemperatur

Die geforderte Eingangsleistung P errechnet sich wie folgt:

$$P = P_1 \times c_1 \times c_2 [\text{KW}]$$

The diagram shows a rectangular frame with three horizontal lines. The top line is labeled "Umgebungstemp. (Tabelle 2)". The middle line is labeled "Stossfaktor (Tabelle 1)". The bottom line is labeled "Nennleistung".

Umgebungstemp.
(Tabelle 2)

Stossfaktor
(Tabelle 1)

Nennleistung

errechnete
Eingangsleistung

How to use it

When calculating the maximum required input power P of the machine to be driven, the following application conditions have to be observed:

c_1 = Shock factor - this depends on the "starts per hour" and on the "duration of operation"

c_2 = Ambient temperature the required input power P can then be calculated as follows:

$$P = P_1 \times c_1 \times c_2 [\text{KW}]$$

The diagram shows a rectangular frame with three horizontal lines. The top line is labeled "Ambient temperatur factor (Table 2)". The middle line is labeled "Shock factor (Table 1)". The bottom line is labeled "Nominal power".


Ambient temperatur
factor (Table 2)

Shock factor
(Table 1)

Nominal
power

Input power
calculated

Tabelle 1 / Table 1



Betriebsart der Arbeitsmaschine

I gleichförmig ($Md_2 + 10\%$) keine zu beschleunigenden Massen.

II mittlere Stöße kurzzeitige Überlastung ($Md_2 + 25\%$) grösser zu beschleunigende Massen.

III starke Stöße kurzzeitige Überlastung ($Md_2 + 100\%$) sehr grosse zu beschleunigende Massen.

Operating mode of the machine

I uniformly (torque change +10%) no masses to be accelerated.

II medium shocks short term overload (torque change +25%) larger masses to be accelerated.

III heavy shocks short term overload (torque change +100%) very large masses to be accelerated.

Tabelle 2 / Table 2

Temperatur Temperature	Umgebungstemperatur c_2 Ambient temperature c_2
10° C	1,0
20° C	1,0
30° C	1,1
40° C	1,2
50° C	1,4

Auswahl der Getriebegrösse

Aus der errechneten Eingangsleistung P [KW] der anzutreibenden Maschine errechnet sich das Abtriebsmoment Md_2 des **Vogel Getriebes** n_2 = Abtriebsdrehzahl des Getriebes [min⁻¹].

$$Md_2 = \frac{9550 \times P \times \eta(0,95)}{n_2} [\text{Nm}]$$

Mit Md_2 und i kann in der folgenden Tabelle die Getriebegrösse bestimmt werden.

Selecting the right size

From the calculated input power P [KW] of the machine to be driven, the output torque T_2 of the **Vogel gearbox** can be found n_2 = output speed of the gearbox [rpm]

$$T_2 = \frac{9550 \times P \times \eta(0,95)}{n_2} [\text{Nm}]$$

With T_2 and i in the following table the size can be found.